

EVALUACIÓN SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS VECINOS – SALÓN MULTIUSOS Y MALLA PERIMETRAL PARA LA SEGURIDAD DE LA ESCUELA BERMUDAS

INFORME CS-I-012-2018

Elaborado por:
Mildred Villalobos Garro



MAYO 2018

Tabla de Contenido

I.	INTRODUCCIÓN	2
II.	OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN.....	3
III.	ALCANCE DEL INFORME	3
IV.	RESULTADOS OBTENIDOS	4
IV.	CONCLUSIONES	5
IV.	FOTOGRAFÍAS ADICIONALES.....	6
	Salón Multiusos	6
	Maya perimetral – Escuela Bermudas.....	8

I. INTRODUCCIÓN

Producto de las inspecciones que realiza esta Contraloría de Servicios, se presenta el siguiente informe de evaluación, el cual recolecta opiniones y observaciones emitidas por los vecinos que fueran beneficiados con la construcción de las obras; Salón Multiusos y malla perimetral para la seguridad de la escuela Bermudas, en el Asentamiento Campesino Los Terreros, Guanacaste.

La visita al lugar se llevó a cabo el día jueves 03 de mayo de 2018, en cumplimiento con las competencias asignadas a esta oficina, en cuanto a la valoración que brindan los usuarios sobre las obras realizadas con fondos del Instituto de Desarrollo Rural.

El salón multiusos requirió una inversión por parte del Inder de ¢32 millones, mide 72 metros cuadrados, cuenta con su respectiva batería sanitaria, desayunador y fregadero, entre otros. Este proyecto viene a beneficiar a una población de 400 personas establecidas en las granjas y las comunidades aledañas al barrio Los Terreros.

El segundo de los proyectos evaluados en Los Terreros, fue la malla perimetral instalada en la escuela Bermudas. La obra incluye, además, alambre navaja de 530 metros lineales, y tres portones adicionales con sus respectivos cimientos de concreto reforzado. El proyecto viene a beneficiar a una población de 83 personas entre escolares, docentes y demás personal. La inversión por parte del Inder en este segundo proyecto fue de ¢24 millones.

II. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

Conocer el grado de satisfacción, posibles observaciones de mejora o mantenimiento que manifiesten los vecinos de la zona, sobre dichas obras, estos datos tendrán como fin ayudar a la tarea de identificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos inherentes a este tipo de obras.

III. ALCANCE DEL INFORME

Este informe se limita a presentar opiniones de los usuarios que hacen uso de esos recursos y recomendaciones generales de mejoras, mantenimiento y otros detalles adicionales, con base a la información suministrada por los vecinos de la zona.

Lo que se busca con estas inspecciones es recolectar información que permita verificar la funcionalidad de dichas obras, en beneficio de la comunidad.

IV. RESULTADOS OBTENIDOS

1. Las personas consultadas son vecinos de la zona y miembros de la junta de educación, los cuales manifiestan estar muy contentos y agradecidos con ambas obras, ya que han beneficiado en gran manera a las comunidades aledañas a la zona.
1. Se procede a realizar una revisión ocular del salón comunal, el mismo se encuentra en perfectas condiciones no se divisan goteras, ni deterioros en la estructura, el mismo se encuentra debidamente pintado y limpio, además cuenta con sus respectivos servicios sanitarios, uno de ellos para personas con discapacidad.
2. La maya perimetral, instalada en la escuela Bermudas, provee seguridad en el centro educativo, permite establecer condiciones adecuadas para el desarrollo humano, a través de la protección de la infraestructura escolar, el equipo y materiales.

Manifiesta don Harry Amador, director de la escuela, que anteriormente se metían mucho a robar en la escuela, o sufrían de vandalismo por parte de algunos adolescentes de la zona.

Gracias a la instalación de la malla perimetral, ahora pueden estar más tranquilos tanto el personal docente como los propios alumnos, indica que en los próximos días el Ministerio de Educación Pública estará haciéndoles entrega de 81 computadoras de escritorio para la impartición de clases de computación a los alumnos de la escuela.

IV.CONCLUSIONES

1. La evaluación realizada por la Contraloría de Servicios del Inder, no solo responde a una de sus funciones de conformidad a la Sección III, Artículos 14 y 15, sino es una estrategia que permite conocer la percepción de los usuarios respecto a las obras de infraestructura realizadas con fondos del Instituto de Desarrollo Rural.
2. Las personas consultadas son vecinos de la zona y miembros de la junta de educación, manifiestan su gratitud y satisfacción respecto a las obras realizadas por parte del Inder, ya que han beneficiado en gran manera a los habitantes de la zona.
3. En la visita ocular no se observó deterioro ni descuido de las obras, por el contrario, ambas obras se encuentran en perfecto estado.

IV.FOTOGRAFIAS ADICIONALES

Salón Multiusos

Salón multiusos - exterior



Salón multiusos – exterior



Salón multiusos – Interior



Maya perimetral - Escuela Bermudas

